

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEGLĄDÓW PLACÓW ZABAW W 2024R.

lp	Lokalizacja obiektu	obiekt	Zalecenia pokontrolne Kontrola dnia 26.04.2024r.	Sposób wykonania zalecenia
1	Karszewo, dz. Nr 103	Plac zabaw	1. Dokładne koszenie trawy wokół urządzeń - wykaszarką 2. Wyregulowanie ześlizgu zestawu zabawowego 3. Usunięcie zniszczonej ławki ze stołem 4. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Naprawa ławki i konserwacja urządzeń została wykonana 08.05.2024r. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
2.	Karszewo dz. Nr 103	Siłownia zewnętrzna w Karszewie	Brak Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	
3.	Młynary, Park przy ul. 1 Maja (dz. nr 8)	Siłownia zewnętrzna	Brak Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	
4.	Młynary, Park przy ul. 1 Maja (dz. nr 186/14)	Plac zabaw	1. Wymiana siedziska w huśtawce łańcuchowej 2. Naprawa płotu 3. Wymiana spróchniałych elementów drewnianych piaskownicy, ławki i zjeżdżalni 4. Poprawienie mocowania w gruncie linarium – nie powinno się obracać i kiwać 5. Wymiana dwóch łączników krzyżowych na linarium – jeden połamany, w drugim śruba mocno odstaje. 6. bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw	Zalecenia pkt 1-5 wykonano 15-22 maj 2024r. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.

			Wnioski pokontrolne: Urządzenia pomimo tego iż nie znajdują się w należytych stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu.	
5.	Kurowo Braniewskie dz. nr 49/1 (obok remizy strażackiej)	Plac zabaw	1. wymiana piachu w piaskownicy lub jej demontaż 2. naprawa ogrodzenia, montaż furtki/bramki 3. bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytych stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Piach został wymieniony - 16.05. 2024r. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
6.	Sąpy (dz. nr 165/2)	Plac zabaw	1. Odrdzewienie i malowanie elementów huśtawki łańcuchowej 2. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytych stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
7.	Zastawno (dz. nr 50)	Plac zabaw	1. Wyrównanie nawierzchni pod huśtawką łańcuchową 2. Brak schodka przy zjeżdżalni – należy uzupełnić 3. Naprawa zadaszenia nad zjeżdżalnią 4. Demontaż starej tablicy informacyjnej 5. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytych stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Wykonano naprawę elementów drewnianych przy zjeżdżalni, zdemontowano stara tablicę informacyjną – 20.05.2024r. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
8.	Zaścianki (dz. nr 64, obok boiska wembley)	Plac zabaw	1. Montaż tablicy informacyjnej 2. Rozbiórka płotu z siatki leśnej przy placu zabaw 3. Wymiana piachu w piaskownicy 4. Konserwacja drewnianych urządzeń placu zabaw 5. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw	1. Tablica informacyjna zamontowana na wiacie 29.04.2024 2. Piach wymieniony 29.04. 2024 3. Tablica informacyjna jest 4. Rozebrano płot z siatki leśnej – 20.05.2024r.

			Wnioski pokontrolne: Urządzenia pomimo tego iż nie znajdują się w należyтым stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu.	5. Wymieniono spróchniałe elementy piaskownicy 6. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
9.	Błudowo Dz.nr 94/6	Plac zabaw	1. Dokładne koszenie trawy 2. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należyтым stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Trawa wykoszona 02.05.2024r. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
10.	Błudowo dz. nr 94/6	Siłownia zewnętrzna	Brak Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należyтым stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	
11.	Rucianka cz. dz. nr 285/38	Plac zabaw	1. Regulacja furtki 2. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należyтым stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb. Furtka otwiera się jednostronnie
12.	Rucianka dz. nr 288/23	Siłownia zewnętrzna	1. Mycie urządzeń siłowych Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należyтым stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
13.	Kraskowo (Dz. nr 84/2, obok altany i wiaty wiejskiej)	Siłownia zewnętrzna	1. Usunięcie huśtawki stalowej 2. Naprawa bramki, umocowanie bramek w gruncie 3. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów siłowni Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należyтым stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	1. Huśtawka stalowa usunięta 2. Bramka naprawiona, bramki zakotwiczone – wykonało sołectwo
14.	Młynarska Wola Dz. nr 37	Siłownia terenowa	Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów siłowni	Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.

			Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	
15.	Podgórze Dz. nr 28/15	Plac zabaw	1. Dokładne koszenie trawy wokół urządzeń 2. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia znajdują się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie	Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.
16.	Płonne dz. nr 10/4, (za świetlicą wiejską)	Plac zabaw	1. Montaż pokryw betonowych z włazami żeliwnymi na obu studniach 2. Przytwierdzenie bramek piłkarskich do podłoża 3. Zamontować tablicę informacyjną 4. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń i elementów placu zabaw Wnioski pokontrolne: Urządzenia pomimo tego iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu.	Zamontowano pokrywę drewnianą na studni, teren ogrodzono taśmą ostrzegawczą – 26.04.2024r., zdemontowano i zasypano nieużytkowane studnie, pokrywa betonowa na szambie. Tablica informacyjna zamontowana Kotwy do bramek wykonane i zamontowane przez sołectwo. Konserwacja wykonywana na bieżąco w miarę potrzeb.

Zestawienie wykonane na podstawie protokołów kontroli okresowej stanu technicznego obiektów w dniu 26.04.2024r. - wykonał mgr inż. Henryk Nowosad (uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MŁYNARY

Renata Wioletta Bednarczyk